

November, 2013

Bjargingarbátar: Loringarútgerð, ið forðar falli – Einsháttað tulking frá IMO av SOLAS Reg. III/1.5

Víst verður til (enskt) tekniskt tíðindabræv 03/2011 um skipan fyri at lyfta innaftur bjargingarbátin og til vegleiðing frá IMO í MSC.1/Circ.1392 og MSC.1/1327.

Í hjálagda MSC.1/Circ.1466 verður frá IMO lagt upp fyri, at myndugleikar í sambandi við ásetingarnar í omanfyri nevndu MSC.1/Circ.1392 og MSC.1/1327 brúka einsháttaðu tulkingina, ið nú verður løgd fram.

Hjálagda tilmæli gevur leiðbeining um trygd ímóti falli, tá ið báturin verður sjósettur, eins væl og leiðbeining viðvíkjandi útgerð við reimum og teirra tilhoyri.

Afturat nágreiniligari tulking av ymisku ásetingunum, gevið gætur, at

í teimum førum, at verksmiðjan, ið hevur framleitt bjargingarbátin ella davitarnar, ikki longur er til, so skal útgerðin og trygdin hyggjast eftir av løggildum tænastruvarum.

Hjálagt: MSC.1/Circ.1392
MSC.1/Circ.1327
MSC.1/Circ.1466

--- 00 ---